



## Presse-Erklärung

Andreas Riekeberg  
Räubergasse 2a \* 38302 Wolfenbüttel  
Mobil (+49) 170 11 25 764  
E-Mail kontakt@asse2.de  
Internet www.asse-watch.de / www.asse2.de

Wolfenbüttel, den 18. September 2013

### Der Asse II-Koordinationskreis informiert:

## Verfüllung ohne Drainage bereitet die Flutung der Asse vor

### **Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) setzt konsequent das Flutungskonzept des abgesetzten Betreibers HMGU um – Rückholungsansätze erweisen sich als schlechte Kosmetik**

In den letzten Wochen hat das Bundesamt für Strahlenschutz in der Asse die Zugänge zu den Atommüll-Kammern 10 und 12 auf der 750 m-Sohle verfüllen lassen. In beiden Bereichen gibt es Zulaufstellen von kontaminierter Lauge. Bei der Verfüllung wurde jedoch nicht ausreichend auf die Drainage dieser Zuläufe geachtet.

Während vor Kammer 12 das Drainagesystem fragwürdig ist, gibt es vor Kammer 10 überhaupt keine Drainage. Kammer 10 liegt ganz im Westen fast direkt unterhalb der Stelle, an der Lauge aus dem umgebenden Gebirge in das Bergwerk eintritt. Sollten sich die Fließwege auch nur leicht verändern, würde sie sich in der unmittelbaren Gefahrenzone befinden. Die Annahme des BfS, dass die Laugenzutritte im Bereich der Kammer 10 vernachlässigbar bleiben, ist fahrlässig. Veränderungen der Laugenzuflüsse oder neue Zuläufe können in Zukunft weder beobachtet noch drainiert werden. Das kann zu einer massiven Behinderung der Rückholung des Atommülls führen.

Die Durchführung dieser Maßnahmen begründet das BfS mit betrieblicher Dringlichkeit. Diese wurde nicht nachgewiesen. Das BfS argumentiert, dass verfüllte Bereiche wieder aufgebohrt werden können, zeigt aber keine Problemlösung für den Umgang mit kontaminierten Strecken auf. Wir erinnern uns an den Genehmigungsaufwand, den das bloße Anbohren der Atommüll-Kammern im letzten Jahr erforderte.

Infolge der mangelhaften Umsetzung der Verfüllmaßnahme vor Kammer 10 ist am 15.8.2013 ein Salzblock von ca. 20 m<sup>3</sup> und 40 t von der Decke gestürzt. Dieser Löserfall wurde vom BfS den Medien gegenüber als Begründung für die Dringlichkeit der Maßnahme angeführt, obwohl er ihre Folge war!

Der Asse II Koordinationskreis fordert das Bundesamt für Strahlenschutz auf

1. Verfüllmaßnahmen in der Umgebung der Einlagerungskammern zu unterlassen, solange sie nicht mit einem Rückholungskonzept abgeglichen sind oder ein Alternativzugang geschaffen wurde,
2. für alle Verfüllmaßnahmen auf der 750m Sohle ein durchgängiges Drainagesystem zu installieren und
3. eine vollständige detaillierte Rückholungsplanung vorzulegen.

### **Im Asse II - Koordinationskreis arbeiten unter anderem mit:**

Aktion Atommüllfreie Asse Wolfenbüttel • AufpASSEn e.V. • BürgerAktionSichere Asse (BASA) • Bürgerinitiative Braunschweig (BIBS) • BUND Kreisgruppe Wolfenbüttel • Bündnis 90/ Die Grünen, Kreisverband Wolfenbüttel • Ev.-luth Kirchengemeinde St. Thomas Wolfenbüttel • Jugendumwelt Netzwerk Niedersachsen AK Asse • SPD Ortsvereine Denkte/Kissenbrück und Remlingen • Umweltschutzforum Schacht-Konrad Salzgitter e.V. • Wolfenbüttler AtomAusstiegsGruppe (WAAG) • sowie zahlreiche Einzelpersonen



## Rückholungsansätze erweisen sich als schlechte Kosmetik

In den letzten Wochen gab es Streit zwischen der Asse II Begleitgruppe und dem BfS, ob die Rückholungsplanung schon beauftragt wurde. Dazu ist festzustellen: es wurde lediglich eine Konzeptstudie zur Identifikation von Zugängen zu den Kammern beauftragt, nicht aber eine konkrete Rückholungsplanung.

Diese Zugangsstudie ist nicht sinnvoll ohne eine enge Verzahnung mit der gesamten Rückholungsplanung. Das Leistungsverzeichnis für die Zugangsstudie ist zwar öffentlich, aber es ist unklar, was davon in den beauftragten Bearbeitungsumfang einfließt. Dieses unterliegt nachträglicher Absprache zwischen dem BfS und dem Auftragnehmer. Außerdem ist nicht festgelegt, wie die Ergebnisse der Studie dargestellt werden sollen.

Es wird offensichtlich: als einzig konkretes liegt die Notfallplanung mit der Flutung der Asse vor, Maßnahmen im Rahmen dieser Planung setzt das BfS konsequent um. Die Rückholung ist im Stadium eines Lippenbekenntnisses steckengeblieben.

## Anlagen:

Zeichnungen der 750 m – Sohle mit den Verfüllmaßnahmen:

- Übersicht über die 750 m – Sohle: [Asse2\\_750-m-Sohle\\_Uebersicht.jpg](#)
- Detailzeichnung von Kammer 10: [Asse2\\_750-m-Sohle\\_Detail\\_Kammer\\_10.jpg](#)
- Detailzeichnung von Kammer 12: [Asse2\\_750-m-Sohle\\_Detail\\_Kammer\\_12.jpg](#)

## Hintergrunddokumente zu den Verfüllungsmaßnahmen:

- Schreiben des BfS an das BMU: Schachtanlage Asse II, Umsetzung der Notfall- und Vorsorgemaßnahmen, Verfüllmaßnahmen auf der 750-m-Sohle [http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130613\\_BfS\\_BMU\\_geplante%20Verfuellmaßnahmen.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130613_BfS_BMU_geplante%20Verfuellmaßnahmen.pdf?__blob=publicationFile)
- Schreiben des BfS an die Asse II Begleitgruppe: Betonierarbeiten auf der 750-m-Sohle der Schachtanlage Asse II [http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130719\\_BfS\\_A2B\\_Betonierarbeiten\\_750-m-Sohle.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130719_BfS_A2B_Betonierarbeiten_750-m-Sohle.pdf?__blob=publicationFile)
- Schreiben des BfS an das BMU: Schachtanlage Asse II - Notfall- und Vorsorgemaßnahmen [http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130718\\_BfS\\_BMU\\_Notfallvorsorgemaßnahmen.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130718_BfS_BMU_Notfallvorsorgemaßnahmen.pdf?__blob=publicationFile)
- Antwort des BMU auf den Bericht des BfS vom 13.06.2013 [http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130731\\_BMU\\_Umsetzung\\_Notfallvorsorgemaßnahmen.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130731_BMU_Umsetzung_Notfallvorsorgemaßnahmen.pdf?__blob=publicationFile)
- Schreiben des BfS an das BMU: Schachtanlage Asse II, Umsetzung von Notfallmaßnahmen, insbesondere auf der 750-m-Sohle [http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130807\\_BfS\\_BMU\\_Umsetzung\\_Notfallmaßnahmen.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130807_BfS_BMU_Umsetzung_Notfallmaßnahmen.pdf?__blob=publicationFile)
- Antwortschreiben des BfS an die Asse II Begleitgruppe [http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130819\\_BfS\\_A2B\\_AW\\_offenerBrief.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.endlager-asse.de/SharedDocs/Downloads/DE/Korrespondenz/130819_BfS_A2B_AW_offenerBrief.pdf?__blob=publicationFile)

## Kontakt:

Andreas Riekeberg, mobil: (+49) 170-11 25 764  
Udo Dettmann, mobil: (+49) 177 2 00 00 86